





ЗОНИРОВАНИЕ КАБИНЕТА МРТ





ПРОСТРАНСТВО КАБИНЕТА МРТ КОНЦЕПТУАЛЬНО ДЕЛЯТ НА 4 ЗОНЫ



ЗОНА 1 (ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАБИНЕТА МРТ)



Факторы риска МРТ отсутствуют. Не требует контроля, кроме случая, когда линии индукции магнитного поля 0,5 мТ выходят за пределы кабинета - доступ в эти области должен быть ограничен: опасно для пациентов с имплантатами!

ЗОНА 2



Переходная зона. Здесь, как правило, располагаются зона ожидания, сан. узел, раздевалка и пр. В зоне 2 проводится анкетирование пациента и проверка (в том числе, металлоискателем) наличия имплантатов.

ЗОНА 3



Комната управления, наркозная, место пребывания пациентов после сканирования. Пациенты и сотрудники МО могут находиться в этой зоне только под контролем персонала кабинета МРТ после проверки на наличие имплантатов.

ЗОНА 4



Как правило, совпадает с процедурной. По определению, находится внутри зоны 3. Зона 4 должна быть ограничена предупреждающими знаками, разметкой на полу. Пребывание пациента и персонала, не являющегося сотрудниками кабинета МРТ должно контролироваться с помощью аудио- и видео-связи.